

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	el progreso	MUNICIPIO:	sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ERNESTO CHABARRIA RIVADENEYRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A calle 3-32 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0198-45	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Inicio de los trabajos del muro perimetral



Foto 2: quitado de malla e inicio de sanjeo



Foto 3: trabajos de levantado de muro perimetral



Foto 4: trabajo y seguimiento del muro perimetral




Foto 5: avances del muro perimetral



Foto 6: face de los trabajos realizados en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

