



HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA COYOTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-07-0410-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	18/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina		 Foto 4: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina	
 Foto 5: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina		 Foto 6: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina	


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA COYOTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-07-0410-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	18/06/2024



Foto 7: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina



Foto 8: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina



Foto 9: Instalacion de estructura y cubierta de lamina



Foto 10: Instalacion de estructura y cubierta de lamina



Foto 11: Instalacion de estructura y cubierta de lamina



Foto 12: Instalacion de estructura y cubierta de lamina

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694