

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SHALOM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0446-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Se retiró la madera de la ventana para sellar con block



Foto 2: Se retiró block para abrir ventana en un aula para tener mayor ventilación



Foto 3: Se retiró la tela metálica dañada, se sustituyó vidrios, se lijó y pintó balcones.




Foto 4: Proceso de lijado y pintura de estructura metálica de 2 aulas.



Foto 5: Colocación de lámina troquelada aluzinc en 2 aulas



Foto 6: Proceso de colocación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Alegria

Firma y sello del Presidente de la OPF



Wifredo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

