

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SHALOM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0446-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se selló una ventana con block para convertir parte del pasillo en aula.



Foto 2: Se colocó una ventana de PVC para tener mayor iluminación y ventilación en un aula.



Foto 3: Se le dio mantenimiento a 3 ventanas que estaban dañadas.



Foto 4: Se lijó y pintó la estructura metálica de 2 aulas para tener mayor durabilidad.



Foto 5: Se sustituyó la lámina en 2 aulas por lámina troquelada Aluzinc.



Foto 6: Se colocó piso cerámico en el pasillo o corredor ya que solo tenía cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Alegria

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

