

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0512-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: vista del frente de la cocina que necesita reparación.



Foto 2: vista de la torta de cemento del frente de la cocina que necesita reparación.



Foto 3: Vista de la torta del frente de los sanitarios que necesita reparación.



Foto 4: sustitución de torta en mal estado.



Foto 5: reparación de graderio en mal estado.



Foto 6: Vista del graderio en mal estado que necesita reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF PADRES DE FAMILIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN