

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0513-43	FECHA:	20/11/2024



Foto7: APLICACIÓN PINTURA DE PAREDES INTERIOR



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR



Foto 9: INTALACION CANAL DE AGUA Y BAJADAS



Foto 10: ROTULO IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 11: REPARACION DE BASE DE CONCRETO PARA ASTAS DE BANDERAS



Foto 12: INSTALACION DE VENTANAS PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0513-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: DETERIORO DE LA IMAGEN DE LA ESCUELA, COLOCAR REPELLO, Y PINTAR



Foto 2: PAREDES CON MOHO, A COLOCAR CANAL, REPELLO Y PINTAR, LA HUMEDAD PASA ADENTRO DE LOS SALONES Y HACE MOHO




Foto 3: Reparación de portón y modificación, se le colocara puerta para ingreso controlado



Foto 4: AGUA EMPOSADA NO CORRE LOS NIÑOS SE MOJAN AL SALIR



Foto 5: CAMBIO DE 4 PUERTAS



Foto 6: JARDINERA Y MESA DE ARENA A REPARAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público