

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: Demolición y construcción del muro perimetral



Foto 2: Demolición y construcción de pared para dividir aula



Foto 3: Construcción bodega/pared



Foto 4: Instalación techo de bodega/pared



Foto 5: Drenaje para cocina



Foto 6: Instalación de tubería para agua de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto 7: Construcción de estufa artesanal de leña



Foto 8: Sustitución piso de cerámica



Foto 9: Instalación puerta de metal para bodega/pared



Foto 10: Instalación para pila de cocina

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIC

11

DURANTE

X

POSTERIOR

7

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Inta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto1: Construcción de mesa de cemento para la cocina



Foto 2: Recubrimiento y repello de muro perimetral



Foto 3: Marco de ventana que incluye vidrio



Foto 4: Corte de lado inferior de cuatro puertas de metal



Foto 5: Pintura interior y exterior de la escuela



Foto 6: Instalación de piso cerámico (fachaleta)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público