

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el centro, Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0013-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Bases para estructura metálica



Foto 2: Estructura metálica



Foto 3: Pintura en exterior



Foto 4: Pintura interior



Foto 5:



Foto 6: Arreglo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

