



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-125
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el centro, Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0013-45	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Bases para estructura metálica



Foto 2: Estructura metálica y techado de cancha



Foto 3: Pintura en exterior



Foto 4: Pintura interior



Foto 5:



Foto 6: Arreglo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

