

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0205-43	FECHA:	07 de noviembre de 2024



Foto 1: MÓDULO 1. Remozamiento de muro de cocina y cimiento corrido, con cinco hiladas de block.



Foto 2: MÓDULO 2. Remozamiento de puertas en aulas.



Foto 3: MÓDULO 3. Remozamiento de paredes con hiladas de block en basurero.



Foto 4: MÓDULO 4. Sustitución de lona por techo de lámina.



Foto 5: MÓDULO 4. Remozamiento de portón.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público