

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0205-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 1: MÓDULO 1. Remozamiento completo de muro de cocina de mampostería y malla compuesta por cimiento corrido con 5 hiladad de block.



Foto 2: MÓDULO 2. Remozamiento completo de puertas en aulas y cambio de chapas.



Foto 3: MÓDULO 3. Remozamiento completo de paredes y techo con hiladad de block.



MÓDULO 4. Sustitución completo de lona por lámina.



Foto 5: MÓDULO 4. Remozamiento completo de portón, lijado, pintado y sustitución de pasador por chapa.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregarlas al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público