



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02.08-0206-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: INSTALACION DE AZULEJOS EN PAREDES DEL BAÑO




Foto 2: Instalacion de puertas y ventanas nivel 2



Foto: 3 Repello en paredes



Instalacion de ventanas primer nivel



Instalacion de piso en gradas



Foto 6 ; Pintura en en interior del aula

E. M. E.



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo