



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO LOS OCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0211-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Socavamiento en muro perimetral de 5x1 m.



Foto 2: Reparación de gradas en Sexto A y sexto B.



Foto 3: Reparación de división de metal existente, entre aulas sexto B y sexto A.



Foto 4: Instalación de piso cerámico en el área del patio de la entrada.



Foto 5: Instalación de piso cerámico en corredor de 24.13 metros x 3.10 metros piso sobre piso.



Foto 6: Construcción de cubículo en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmi Andreina Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPEF
Delmi Andreina Rivera.



Blanca Lidia Bances Anchoe

Firma y Sello Director Centro Educativo Público / Blanca Lidia Bances Anchoe.

