

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS MORITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MORITAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0214-43	FECHA:	11-11-2024



Foto 1: PROCESO DE INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN AULAS.



Foto 2: PROCESO DE INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN CORREDORES.



Foto 3: EN PROCESO INSTALACIÓN DE PISO LISO DIRECCIÓN




Foto 4: EN PROCESO MANTENIMIENTO A PORTON QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO





Foto 5: PROCESO DE INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN AULAS.



Foto 6: PROCESO DE INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN CORREDORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---