

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, San Antonio La Paz, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-2015-43	FECHA:	08-11-2024



Foto 1: Instalación de tubería, llaves y contra llaves y reforzamiento de terraza.



Foto 2: Colocación de tinaco de tres capas de 1700 litros.



Foto 3: Colocación de infraestructura de metal y lámina troquelada aluzic calibre 26.



Foto 4: Colocación de lámina negra e instalación de chapa yale y aplicación de pintura corrosiva.



Foto 5: Elaboración de polletón con chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Elaboración de gabinete de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Heredia
Firma y sello del Presidente de la OPF

Secretaría Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Aldea los Planes
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, San Antonio La Paz, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0215-43	FECHA:	08-11-2024



Foto1: Colocación de infraestructura metálica con lámina troquelada alucin.



Foto 2: Sustitución de pared de cocina de lámina por block.



Foto 3: Sustución de patio de tierra por torta de cemento.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Hernández Firma y sello del Presidente de la OPF 	Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Aldea Los Planes Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---