

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Hato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0218-43	FECHA:	22 de Agosto de 2,024



Foto1: Cortando la plancha de la estufa para tomar las medidas, para elaborar una nueva con las mismas medidas y características.




Foto 2: elaborando la armadura y construcción de la pila, para guardar agua y poder lavar los productos alimenticios para la refacción escolar de los niños de la escuela.



Foto 3: construccion de la estanteria de cuatro nivel para colocar los trastos y los productos de los menús de alimentacion escolar.



Foto 4: construccion de la mesa, donde las madres cortan y preparan los alimentos de la refaccion escolar, para los niños.




Foto 5: preparación de colocación de un nuevo depósito para aguardar agua, de un tamaño mas adecuado a las necesidades del centro educativo.



Foto 6: reparación de láminas y canales dañadas y colocación de la armadura con costanera previo a colocar las láminas del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

