

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0399-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de muro perimetral existente por muro de mampostería y malla compuesto por cemento corrido y tres hiladas de block.



Foto 2: Módulo 2: Remozamiento de ventanas y sustitución de vidrios.



Foto 3: Módulo 3: Sustitución de chapas en puertas de aulas y cocina.



Foto 4: Módulo 4: Sustitución de vidrio en ventanas de baño.




Foto 5: Módulo 5: Accesorios para sanitarios y lavamanos



Foto 6: Módulo 6: Sustitución de estructura de soporte de metal por tubo cuadrado, lámina troqueleada, elementos de fijación y fabricación de bases de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
ESTABLECIMIENTO O:	02-08-0399-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 7: Módulo 7: Instalación de canales de alto caudal de aluzinc calibre 26



Foto 8: Módulo 8: Cambio de posición de puerta.



Foto 9: Módulo 9: Sustitución de estufa rural.

Foto :

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

