



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "PEM Carlos Humberto Paz Canté"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 08 - 0428 -43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Módulo 1 ampliación de galera para que los estudiantes cuenten con un espacio digno para su recreo bajo la sombra.



Foto 2: Módulo 1 finalización de la galera con la colocación de canales y bajas de agua, la cual permitirá que los estudiantes cuenten con un espacio para sus recreos y realización de actividades culturales en un



Foto 3: Módulo 2 colocación de piso cerámico en aulas y corredor esto permitira que los estudiantes cuenten con un mejor ambiente para recibir sus clases.



Foto 4: Módulo 2 Se ha finalizado exitosamente la colocación de piso cerámico en el salón de clases. Favoreciendo con ello a los estudiantes para que permanezcan en un lugar limpio y libre de polvo y tierra.



Foto 5: Módulo 2 piso cerámico colocado exitosamente en el salón de clases.



Foto 6: Módulo 2 El piso cerámico fue colocado satisfactoriamente y el salón de clases ya se encuentra en uso permitiendo visualizar la comodidad del salón al contar con piso nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelyn Magnolia Pérez López

Firma y sello del Presidente de



Gloria Yesenia Morataya Carrillo

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "PEM Carlos Humberto Paz Cantón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 08- 0428 -43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Módulo 2 se ha finalizado la colocación del piso cerámico y el salón de clases ya se encuentra en uso nuevamente permitiendo observar que el proyecto ha favorecido a los estudiantes pues ya están en un lugar limpio y apropiado.



Foto 2: Módulo 3 colocación de piso cerámico concluido exitosamente.



Foto 3: Módulo 3 Se ha culminado con la colocación del piso cerámico en el salón de clases y ya se ha iniciado su uso dejando ver que el proyecto fue de gran beneficio para la población estudiantil.

Foto 4:

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Evelyn Magnolia Pérez López

Firma y sello del Presidente de la OPA




Gloria Yesenia Morataya Carrillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

