



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/08/2024
			
Foto 1: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO		Foto 2: VALUADOR Y DIRECTORA EN ESTABLECIMIENTO	
			
Foto 3: PUERTA DE INGRESO A SANITARIOS EN MAL ESTADO		Foto 4: MÓDULO DE BAÑOS DAÑADOS, PUERTAS EN MAL ESTADO, EN PROCESO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO Y PISO, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE DEPÓSITO	
			
Foto 5: LÁMINA DEL MÓDULO DE BAÑOS EN MAL ESTADO		Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO	

CONSEJO EDUCATIVO DE
E.O.R.M. J.M
Colonia Santa Marta, Escuintla

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/08/2024


	
Foto 7: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO, PINTURA DETERIORADA, PORTÓN DE INSGRESO EN MAL ESTADO	Foto 8: REMOZAMIENTO DE MURO, AÚN SIN REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE Y AGUA PLUVIAL

	
Foto 9: REMOZAMIENTO DE MURO, AÚN SIN REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE Y AGUA PLUVIAL	Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE, PUERTAS EN MAL ESTADO

	
Foto 11: ÁREA DE SISTERNA DAÑADA, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO PARA SUSTITUIR PUERTAS DE BAÑOS	Foto 12: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DONDE SE ENCUENTRA MATERIAL PARA REALIZAR EL REMOZAMIENTO

CONSEJO EDUCATIVO DE

EORM JM

Firma y Sello del Presidente del CEE
Colonia Santa Marta, Escuintla

Fernando David de León Manrique

ARQUITECTO

Col No. 7,272