

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE No. 30 SECTOR B COLONIA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto1: Escuela Oficial de Párvulos, colonia La Estancia.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Es necesario el mejoramiento de modulo de servicios sanitarios (incluye reparación, cambio de tubería y artefactos).



Foto 4: Son necesarios trabajos de herrería, reparación y mantenimiento puerta principal, puerta tipo reja , balcones y divisiones de cubiculos de servicios sanitarios.




Foto 5: Mejoramiento y reparación de cocina, incluye reparación de estufa de leña rural mas chimenea y azulejo.



Foto 6: Mejoramiento y reparación de cocina, incluye reparación de muebles fijos de concreto y azulejo.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE No. 30 SECTOR B COLONIA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 7: Se detectó la necesidad de trabajos de herrería, reparación y mantenimiento puerta principal, puerta tipo reja y balcones



Foto 8: Una de las prioridades es el cambio e instalación de torta de concreto en el módulo de cocina.



Foto 9: Vista general del módulo de cocina en donde el piso presenta deterioro considerable.




Foto 10: Cambio e instalación de deposito de agua 1250 lts, incluye accesorios, conexión de tubería y reparación de estructura base de concreto.



Foto 11: Reparación de repello mas cernido en muro por humedad. Incluye impermeabilizante.



Foto 12: Condiciones generales de las aulas de la escuela durante la visita técnica.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa