

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE No. 30 SECTOR B COLONIA LA ESTANCIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0033-42     | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 18/07/2024                               |



Foto 1: Se visualiza avance en el cambio de accesorios de tanque de artefacto sanitario, proceso de ejecución.



Foto 2: Inspección de calidad de materiales a utilizar para el remozamiento.



Foto 3: Mantenimiento de herrería de los servicios sanitarios, lijado y pintura en puertas, para modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Avance en la instalación de piso cerámico antideslizante en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: En el modulo de cocina se puede observar el avance en la pintura de puerta tipo balcón según renglón 2.2 PRA-FOR-85.



Foto 6: En el modulo de cocina se puede observar el avance en la fabricación e instalación de balcones según renglón 2.2 PRA-FOR-85. Esto proporciona seguridad al área de cocina.

*[Signature]*

Firma y sello del



Firma Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE No. 30 SECTOR B COLONIA LA ESTANCIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0033-42     | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 18/07/2024                               |



Foto 7: Fundición de tramos en piso de concreto en el área de cocina para instalar el piso cerámico antideslizante, ya que el presupuesto permitió la mejora del módulo.



Foto 8: Se observa avances en las mejoras de la estufa de leña rural mas chimenea. Proceso en avance.



Foto 9: Mejoras en tallados de columnas, para mejorar la instalacion de puerta metalica. Proceso de avance.



Foto 10: Se observa el avance de la fabricación de puerta metalica para instalaria en el modulo de cocina. Proceso en ejecución.



Foto 11: Se visualiza la compra del deposito de agua, según renglón 3.1, para luego poder instalarlo.



Foto 12: Reparación de repello mas cemento en muro por humedad. Proceso en ejecución.

*[Firma]*

Firma y sello



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

