

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE No. 30 SECTOR B COLONIA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/08/2024



Foto 1: Evaluadora de campo Ayary AvilaTeniendo una pequeña Reunión de información con Directora y OPF antes de iniciar con el recorido del 100%.



Foto 2: Evaluadora de campo supervisa que toda la instalación funcione al 100% en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Suministro e instalación de piso ceramico antideslizante finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 4: Herrería, mantenimiento en puertas de servicios sanitarios finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 5: Mejoramiento y reparación de modulo de cocina, estufa de leña mas chimenea y azulejo al 100% de su ejecución.



Foto 6: Evaluadora de campo supervisa la reparación de muebles fijos de concreto mas azulejo, finalizó el 100% de su ejecución.

Bautista

Firma y sello del Presidente de OPF



Ayary

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE No. 30 SECTOR B COLONIA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/08/2024



Foto 7: Evaluadora de campo recibe el renglon de herrería donde se realizó mantenimiento en puerta principal y puerta tipo reja al 100% de su ejecución.



Foto 8: Directora hace entrega del trabajo de instalación de piso cerámico antideslizante a la Evaluadora de campo al 100% de su ejecución.



Foto 9: En el renglon 3.1 según PRA-FOR-85 se sustituyó el depósito 1,250 lts a un depósito de 2,500 lts.



Foto 10: Evaluadora de campo supervisa la aplicación de repello mas impermeabilizante en muro a reparar por humedad. Finalizado.



Foto 11: Recopilando Firmas de la PRA-FOR-90 y 91 por OPF del 100%.



Foto 12: Fotografía con todo el grupo, dando por finalizado el 100% del programa de remozamiento.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

