

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0041-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto1: Presidenta de la OPF y Evaluadora de campo, en visita técnica ocular de evaluación de las necesidades del establecimiento.



Foto 8: Sustitución de portón principal, actualmente el portón de ingreso presenta ineficiencia en su función, ha tenido un mal proceso de reparación y por ende presenta mas problemas.



Foto 3: Sustitución de estufa rural de leña, mejoramiento en los muebles de cocina, instalación y sustitución de azulejo.



Foto 4: Sustitución de torta de concreto por instalación de cerámico antideslizante.



Foto 5: Drenaje en malas condiciones de la pila que se encuentra dentro del área de Cocina.



Foto 6: Lamina quebras en el área del servicio sanitario de niños, niñas y docentes.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0041-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 7: Reparación de tubería de agua potable en el área de lavamanos



Foto 8: Sustitución de portón principal, actualmente el portón de ingreso presenta ineficiencia en su función, ha tenido un mal proceso de reparación y por ende presenta mas problemas.



Foto 9: Sustitución del segundo portón, el material existente del mismo presenta deterioro en toda el area del mismo.



Foto 10: Sustitución de deposito de agua de 1100.00 lts



Foto 11: Reparación en el drenaje de las dorillas exteriores.



Foto 12: Sustitución de piso torta de concreto a piso ceramico antideslizante.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.