

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2024



Foto 1: . Portón en proceso de mantenimiento



Foto 2: Salón 1 finalizado la sustitución de piso de granito




Foto 3: Sustitucion de sistema electrico salon 12 finalizado



Foto 4: Sustitución del ducto eléctrico que conecta las aulas 9.10 y 11 en proceso




Foto 5 Sustitucion piso de granito en proceso salón 2



Foto 6: Sustitucion de piso de granito en proceso salon 3

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Supervisor Profesional