

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2024



Foto1: Sustitucion piso de granito salon 1 finalizado



Foto 2: Sustitución de piso de granito salon 2 finalizado



Foto 3: Sustitucion de sistema electrico salon 12 finalizado reparacion de cableado electrico que alimenta salones 9,10 y 11 finalizado



Foto 4: Sustitución de piso de granito salon 3 finalizado



Foto 5 Sustitucion piso de granito en proceso salón 4 finalizado



Foto 6: Mantenimiento de porton de metal finalizado

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Supervisor Profesional