

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto 1: Se tiene una reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio de inodoro, incluye accesorios en el 1er módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%.



Foto 3: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el primer módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%.



Foto 4: Herrería, reparación y mantenimiento de puertas del primer módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%.




Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte metal (lijado, aplicación a dos manos de pintura anticorrosiva), cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos), finalizada al 100%.



Foto 6: Mejoramiento de servicio sanitario, incluye reparación, cambio de tubería y artefactos en el 2do módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto 7: Cambio e instalación de azulejo 1 m de altura y cambio e instalación de piso antideslizante en el 2do. Módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%.



Foto 8: Cambio e instalación de deposito de agua 1250 lts incluye accesorios y conexiones en el 2do. Módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%.



Foto 9: Mejoramiento y reparación de cocina , incluye estufa de leña rural, muebles de cocina fijos de concreto y azulejo, finalizado al 100%.



Foto 10: Mantenimiento de pozo Cambio e instalación de bomba sumergible 1hp incluye accesorios y conexión de tubería. Finalizado al 100%



Foto 11: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante en pasillo entre patio 1 y patio 2 finalizaco al 100%.



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila. Firma el acta para dar finalización al programa de remozamiento.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y Nr. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

