

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0051-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 1: Reunión breve antes de iniciar el recorrido para la recepción del proyecto al 100% de su ejecución.



Foto 2: Reparación de módulos de servicios sanitarios de mujeres, incluye: artefactos, tuberías, accesorios y azulejos. Finalizada al 100%.



Foto 3: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas en el módulo de baños de mujeres, finalizada al 100%.





Foto 4: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de baño de mujeres, finalizado al 100%.




Foto 5: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas en el módulo de baños de hombres, finalizada al 100%.




Foto 6: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de baños de hombres, finalizado al 100%.



Firma y sello del Presidente del OPF

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0051-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de cocina (modulo 4.00 m x 6.00 m) incluye remozamiento de muebles de cocina y azulejo. Finalizado al 100%.



Foto 8: Cambio e instalación de piso antideslizante 2.00 m x 30, finalizado al 100%.



Foto 9: Suministro y reparación del sistem eléctrico de aulas, finalizado al 100%.



Foto 10: Cambio e instalación de artefactos y azulejo en lavamanos del primer patio. Finalizado al 100%.




Foto 11: Suministro y reparación del sistem eléctrico de aulas, finalizado al 100%, cabe mencionar que es un trabajo adicional.



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila en la firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

