

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA HUNAPU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0053-43	FECHA:	9/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 ÁREA DE COCINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL DE SANITARIOS



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SALONES



FOTO 4: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO






FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA HUNAPU ESCUINTLA
--	---	---	---