

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 3-02 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto1: Escuela Oficial Urbana Para Varones José Francisco Azurdia.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento en el 1er. módulo de servicios sanitarios, incluye reparación, cambio de tubería, arefactos y azulejo.




Foto 4: Mejoramiento en el 1er. módulo de servicios sanitarios, reparación de circuito de iluminación y fuerza, incluye accesorios.



Foto 5: Mejoramiento en el 2do. módulo de servicios sanitarios, incluye reparación, cambio de tubería, arefactos y azulejo.



Foto 6: Mejoramiento en el 2do. módulo de servicios sanitarios, incluye reparación, cambio de tubería, arefactos y azulejo.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 3-02 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto7: Mejoramiento en el 3er. módulo de servicios sanitarios, incluye reparación, cambio de tubería, arefactos y azulejo



Foto 8: Mejoramiento en el 3er. módulo de servicios sanitarios, reparación de circuito de iluminación y fuerza, incluye accesorios.



Foto 9: Mejoramiento de cocina incluye estufa de leña rural más chimenea.



Foto 10: Mejoramiento de cocina incluye remozamiento de muebles de cocina, azulejo.




Foto 11: Se presenta necesidad de reparación de la losa superior de la sisterna.



Foto 12: Es necesaria la reparación y mantenimiento de drenaje pluvial.

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Representante de la OPF

[Handwritten signature]



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.