



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM HUGO EFRAÍN BARRERA DE PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA POPULAR, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0058-43	FECHA:	09/05/2024



Foto 1. Sustitución de Lamina Troquelada Alizinc calibre 26



Foto 2. Sustitución de Estructura Metalica en Salón



Foto 3. Sustitución de Estructura Metalica y sustitución de Lamina troquelada Aluzinc calibre 26 en salón



Foto 4. Sustitución de Estructura Metalica y sustitución de Lamina corredor



Foto 5: Sustitución de Azulejo




Foto 6: Sustitución de piso de Concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

