

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PALMERAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0059-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 1: Reparación de modulo de servicios sanitarios con el acompañamiento de OPF y Directora al 100%.



Foto 2: Se verifica la instalación de servicio sanitario, el cual se encuentra en buenas condiciones.



Foto 3: En la parte externa del modulo de servicios sanitarios se encuentra el área de bebederos colocando pilas de dos lavaderos totalmente nuevas y en buen estado.



Foto 4: Evaluadora de campo recibiendo el renglon de herreria donde se realizó mantenimiento en puertas de servicios sanitarios al 100%.



Foto 5: Cambio de vidrio en la parte superior de las puertas principales de servicios sanitarios niños y niñas al 100%.



Foto 6: Se observa que se realiza la sustitución de lamina de PVC en el modulo de servicio sanitario como lo indica la PRA-FOR-85.

Patricia Medina Jaraque
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PALMERAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0059-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 7: Nos dirigimos al modulo de cocina para el seguimiento del recorrido y recepción del modulo.



Foto 8: Mejoramiento de muebles fijos de concreto y azulejo en modulo de cocina, finalizado al 100%.



Foto 9: En el modulo de cocina se tubo satisfactoriamente el 100% de la entrega del programa de remozamiento.



Foto 10: Reparación de muro inestable en fachada frontal, teniendo buenos resultados en la ejecución del mismo.



Foto 11: Evaluadora de campo Ayary Avila da por finalizado el renglon de 4.1 según PRA-FOR-85. Cambio e instalación planchas de concreto de patio de ingreso.



Foto 12: Se da por culminado el programa de remozamiento al 100% de ejecución y logrando buenos resultados, para el beneficio de los niños, niñas y personal docente.

Sofia Marina Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

