



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle A 3-50 zona 3 Colonia Recreo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0060-43	FECHA:	11/10/2024




Foto1: 4.2 Sustitución de Chapas



Foto 2: 8.1 Reparación de cuneta de concreto




Foto 3: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: 10.3 Sustitución de Inodoro



Foto 5: Sustitución de grifos



Foto 6: 10.6 Sustitución de llave de migitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Of. Urbana Mixta
DIRECCION
Colonia El Recreo, Esc.