

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA. CALLE 5-99 ZONA 3 COLONIA SEBASTOPOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0063-43	FECHA:	8/10/2024




Foto 7: Sustitución de tablero de flipones



Foto 8: Sustitución de interruptores dobles




Foto 9: Sustitución de depósito de agua 1100lt




Foto 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 11: Repello en Muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA. CALLE 5-99 ZONA 3 COLONIA SEBASTOPOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0063-43	FECHA:	8/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Estructura de soporte de metal por metal




Foto 3: Impermeabilización de losa



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Instalación de tubo de abasto



Foto 6: Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---