



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALIND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1.11.2 Sustitución de porton de metal.



Foto 1: 5. 2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2.11.2 Sustitución de porton de metal.





Foto 2: 5. 2 Sustitución de estructura de metal de ventana

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y Sello de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1 .11.2 Sustitución de porton de metal.



Foto 1: 5. 2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2 .11.2 Sustitución de porton de metal.



Foto 3: 5. 2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto : 4 11.2 Sustitución de porton de metal.



Foto : 5 5. 2 Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Rosalinda

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: 3.2 Reparación de pañuelos.



Foto 2: 3.2 Reparación de pañuelos.



Foto 3: 3.2 Reparación de pañuelos.



Foto 4: 3.2 Reparación de pañuelos.




Foto 5: 3.2 Reparación de pañuelos.



Foto 6: 3.2 Reparación de pañuelos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: 3.1 Impermeabilización de loza



Foto 2: 3.1 Impermeabilización de loza



Foto 3 3.1 Impermeabilización de loza




Foto 4: 3.1 Impermeabilización de loza


Foto :

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: 7.2 sustitución de canal de pvc



Foto 2: 47.2 sustitución de canal de pvc



Foto 3: 7.2 sustitución de canal de pvc




Foto 4: 7.2 sustitución de canal de pvc

Foto :


Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: 9.1 Pintura en muro de interiores e inferiores



Foto 2: 9.1 Pintura en muro de interiores e inferiores



Foto 3 9.1 Pintura en muro de interiores e inferiores



Foto 4: 9.1 Pintura en muro de interiores e inferiores




Foto : 9.1 Pintura en muro de interiores e inferiores



Foto 6. 9.1 Pintura en muro de interiores e inferiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: 4.5 sustitución de portón de metal



Foto 2: 4.5 sustitución de portón de metal



Foto 3 4.2 Sustitución de chapa



Foto 4: 4.2 Sustitución de chapa



Foto : 7.1 Sustitucion de canal de metal



Foto 7.1 Sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B I E R N O D E M É X I C O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: 2.3 Estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: 2.3 Estructura de soporte de metal por metal



Foto 3 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: 1.3 Sustitución de elementos de fijación




Foto : Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 6. Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1: 21.2 Cernido en muro



Foto 2: 21.2 Cernido en muro



Foto 3: 21.2 Cernido en muro



Foto 4: 21.2 Cernido en muro



Foto : 5 21.2 Cernido en muro




Foto 6. 21.2 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo