

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                                 |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                                       | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA CASCADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0135-43                                                   | FECHA:                         | 3/12/2024          |



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PORTÓN



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO Y SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEAL PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 4: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO




Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                                 |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                                       | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA CASCADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0135-43                                                   | FECHA:                         | 3/12/2024          |



Foto7: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 10: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORROS



Foto 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                                                                 |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                                       | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA CASCADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0135-43                                                   | FECHA:                         | 3/12/2024          |



Foto 13: INSTALACIÓN DE TABLERO Y FLIPONES



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 17: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES





Foto 18: MANTENIMIENTO DE REPOSADERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                                                                 |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                                       | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA CASCADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0135-43                                                   | FECHA:                         | 3/12/2024          |



Foto 19: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 20: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO POR AZULEJO



Foto 21: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 22: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE




Foto 23: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 24: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA<br>ESCUINTLA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|