



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 1/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE FRENTE SALÓN



Foto 2:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS SALÓN 4



Foto 3:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE FRENTE SALÓN 3




Foto 4:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS SALÓN 3



Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE DELANTE




Foto 6:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNION MAYA
DIRECCION
ESCUINTLA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 2/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DELANTE SALON



Foto 8:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS



Foto 9:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DERECHO DE LA



Foto 10:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS



Foto 11:
SUSTITUCIÓN DE 2 BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SALÓN




Foto 12:
SUSTITUCIÓN DE 2 BALCONES DE METAL LADO DELANTE DEL SALÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNION MAYA
DIRECCION
ESCUINTLA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 3/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SANITARIO DE NIÑAS




Foto 8:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SANITARIO DE NIÑOS



Foto 9:
SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑOS




Foto 10:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL SANITARIOS DE NIÑOS



Foto 11:
SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS




Foto 12:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL SANITARIO DE NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNIÓN MAYA
DIRECCIÓN
ESCUINTLA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 4/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA BODEGA




Foto 14:
MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN




Foto 15:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA BIBLIOTECA




Foto 16:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 1



Foto 17:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 2



Foto 18:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el mayor número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNION MAYA
DIRECCION
ESCUINTLA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 5/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 13:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 4



Foto 14:
PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 15:
SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS Y AZULEJOS EN EL SANITARIO DE NIÑAS




Foto 16:
SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO DEL SANITARIO DE LOS NIÑOS



Foto 17:
SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS Y AZULEJOS EN EL SANITARIO DE NIÑOS




Foto 18:
SUSTITUCIÓN DE LLAVE Y AZULEJOS EN MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNION MAYA
DIRECCION
ESCUINTLA