



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

HOJA 1/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	



Foto 1:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE FRENTE SALÓN 4



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS SALÓN 4



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE FRENTE SALÓN 3



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS SALÓN 3




Foto 5:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE DELANTE



Foto 6:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
UNION MAYA
DIRECCION
ESCUINTLA



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

HOJA 2/5

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	29/11//2024



Foto 7:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DELANTE SALON



Foto 8:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS



Foto 9:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DERECHO DE LA



Foto 10:

SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS



Foto 11:

SUSTITUCIÓN DE 2 BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS DEL SALÓN




Foto 12:

SUSTITUCIÓN DE 2 BALCONES DE METAL LADO DELANTE DEL SALÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

HOJA 3/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	29/11//2024



Foto 7:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SANITARIO DE NIÑAS



Foto 8:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SANITARIO DE NIÑOS



Foto 9:
SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑOS



Foto 10:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL SANITARIOS DE NIÑOS



Foto 11:
SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS




Foto 12:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL SANITARIO DE NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

HOJA 4/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	29/11//2024




Foto 13:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA BODEGA



Foto 14:
MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN



Foto 15:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA BIBLIOTECA



Foto 16:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 1




Foto 17:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 2



Foto 18:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 5/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	29/11//2024



Foto 13:
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 4



Foto 14:
PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 15:
SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS EN EL SANITARIO DE NIÑAS



Foto 16:
SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO DEL SANITARIO DE LOS NIÑOS



Foto 17:
SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS EN EL SANITARIO DE NIÑOS



Foto 18:
SUSTITUCIÓN DE LLAVE EN MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público