

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE MANZANA "C" COLONIA MORELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024

Foto 1: Se inicia el recorrido juntamente con la OPF y directora, para evaluar los avances del remozamiento.

Foto 2: Se visualiza el avance en el modulo de servicios sanitarios, cambio de estructura de soporte de metal, para seguidamente la instalación de la lamina troquelada aluzinc calibre 26.

Foto 3: Se prepara la lamina troquelada aluzinc calibre 26, para la instalación en los servicios sanitarios.

Foto 4: Tambien se ve avances en el mantenimiento de puertas metálicas para su proxima instalación.

Foto 5: Se encuentra en proceso de ejecución el mejoramiento de la instalación de drenaje pluvial, antes de fundir la losa de concreto de patio.

Foto 6: Banco de material de piedrin y de arena de rio, que servira para la fundición de losa de concreto de patio.

Firma y sello del Presidente de la Escuela

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE MANZANA "C" COLONIA MORELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024



Foto 7: Se logra ver el avance de la fundición de losa de patio. Proceso en ejecución.



Foto 8: Cambio e instalación de canal pvc mas soporte de metal para el mismo canal. Según renglón 3.1 y 3.2 según PRA-FOR-85. Proceso en ejecución.



Foto 9: Seguimiento de supervisión de remozamiento en proceso de ejecución.



Foto 10: En el renglón 4.1 según PRA-FOR-85, cambio e instalación a piso antideslizante.



Foto 11: Gracias a las gestiones por el establecimiento, se logra un trabajo adicional a la PRA-FOR-85. Instalaciones pasadores de seguridad en algunas puertas.



Foto 12: Pasadores de puertas ya instalados en algunas de ellas. Cabe mencionar que es un trabajo adicional a la PRA-FOR-85.

Firma y sello del Presidente de la Escuela

Firma y sello del No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa