

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE MANZANA "C" COLONIA MORELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024



Foto 1: Se tiene una reunión previo al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento en el modulo de servicios sanitarios, sustitución de estructura metálica para el modulo de servicio sanitarios.



Foto 3: Mejoramiento en el modulo de servicios sanitarios, cambio de lamina troquelada aluzinc calibre 26 finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 4: Se observa mejoramiento donde incluye lijado, pintura y reparaciones en puertas en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Se continua el recorrido para la recepción del remozamiento al 100% de su ejecución.




Foto 6: Reparación y mejoramiento de losa de patio finalizado al 100% de su ejecución.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE MANZANA "C" COLONIA MORELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024



Foto 7: Se observa que en el patio exterior se logra colocar una rejilla metálica en cuneta.



Foto 8: OPF da a conocer a la Evaluadora de campo la sustitución de canal de PVC en el modulo de salones de clases.



Foto 9: Mejoramiento de bajada de agua pluvial con tubo de PVC, se pinta cada bajada de agua, para prolongar la vida útil del material y se coloca un soporte vertical de metal para asegurar con abrazaderas cada tubo.



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico antideslizante en el área de corredor finalizado al 100%.



Foto 11: Evaluadora de campo Ayary Avila Firma el acta para dar finalización al programa de remozamiento.



Foto 12: Se da por finalizado el programa de remozamiento, y se agradece a cada uno de los que en el intervinieron desde las oficinas de DIPLAN hasta la gestión de las autoridades y OPF del establecimiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

