



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1811-42	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Elmer Jonas Alfaro

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1811-42	FECHA:	12/11/2024




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 9: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Elmer Sandoz Alfaro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

