

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Chapernas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1827-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Reparación muro perimetral de Blok lado de adentro y de afuera



Foto 2: Sustitución de porton de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de Ventana



Foto 4: Sustitución de porton de metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la QEP

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Chapernas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1827-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitucion de tomacorrientes dobles



Foto 2: Sustitución de Lámparas



Foto 3: Sustitución de Cemento Liquido



Foto 4: Sustitucion de interruptores dobles

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Chapernas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1827-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Reparación muro perimetral de Blok lado de adentro y de afuera



Foto 2: Sustitución de porton de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de Ventana



Foto 4: Sustitución de porton de metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Organización



Firma y Sello Director Centro Educativo Público