

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2209-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



Foto1: Centro de Educació Integral PAIN .



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto, y azulejo .



Foto 4: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 5: Modulo de cocina del Centro de Educación Integral.






Foto 6: Es necesaria el cambio e instalación de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el módulo de cocina.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2209-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



Foto7: Es necesario el cambio e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26. incluye tornillos




Foto 8: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de salón individual.



Foto 9: Cambio e Instalación de estructura de metal, lincluye lijado y pintura anticorrosiva en el módulo de salón individual.



Foto 10: Es necesario el cambio e instalación de muro perimetral prefabricado a muro de block, incluye columnas y soleras.



Foto 11: Muro perimetral prefabricado del Centro de Educación Integral.



Foto 12: Proceso de registro y medición de necesidades prioritarias durante la evaluación de campo.

Amanda M.

Firma y sello del Presidente del OPF



C. P. A.

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.