



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

M.M.A.15

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrución de piso cerámico



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Sustrución de lámparas




Foto 5: Sustrución interruptores dobles



Foto 6: Sustrución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las nuevas hojas.

M. M. A. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativa Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrución de piso cerámico



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico



Foto 3: Repello en muro



Foto 4: colocacion de pestaña a la ventana por filtracion de agua



Foto 5: elaboracion de cunetas por filtracion de agua en los Modulos



Foto 6: elaboracion de cunetas por filtracion de agua en los Modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


M.M.A. 5

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto1: porton dañado por lluvia, sol colocacion de pestaña

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.M.A.5

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

