

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REYNA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2828-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de kit y tapaderas para inodoros en el módulo de servicios sanitarios. Finalizado al 100%




Foto 3: Suministro e instalación de azulejo en baños (niños y niñas) y en urinal (niños). Finalizado al 100%



Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto a piso cerámico antideslizante en el módulo de servicios sanitarios. Finalizado al 100%



Foto 5: Mejoramiento de cocina (incluye remozamiento de estufa de leña rural, reparación de muebles de cocina y suministro e instalación de azulejo). Finalizado al 100%



Foto 6: Sustitución de torta de concreto en pilas de 2 lavaderos en el módulo de cocina, finalizada al 100%

Firma: Youth Cordero Castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REYNA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2828-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 7: Sumistro y sustitución de torta de concreto por piso ceramico antideslizante en el módulo de cocina, finalizado al 100%



Foto 8: Suministro e intalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en el módulo de cocina. Finalizado al 100%



Foto 9: Cambio e instalacion de pilas de 2 lavaderos en el módulo de cocia, finalizado al 100%



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras y columnas, finalizada al 100%



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras y columnas. Finalizada al 100%



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila en la firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Dersi Yaneth Caldero Castro
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

