

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle parque Infantil zona 3 colonia las Golondrinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 1 :
1.1 sustitución de lamina por lamina troqueñada aluzinc calibre 26
Trabajo finalizado con lamina nueva



Foto 2 :
2.3 sustitución de estructura de soporte de metal, por metal
soporte de metal por metal nuevo finalizado



Foto 3 :
4.5 sustitución de portón de metal
portón nuevo de la entrada principal finalizado



foto 4 :
5.1 mantenimiento a estructura de metal de ventanas
La fotografia muestra estructuras de metal cienporciento restructuradas



foto. 5
5.5 sustitución de vidrios
esta fotografia muestra la sustitución de vidrios quebrados por vidrios nuevos.



foto. 6
7.1 sustitución de canal de metal
Esta fotografia muestra el canal de techo cerca de la bodega instalado cien por ciento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
"PARQUE INFANTIL"
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
Zona 3 Colonia Las Golondrinas

Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
Zona 3 Colonia Las Golondrinas

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle parque Infantil zona 3 colonia las Golondrinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 7
9.1 pintura en muros interiores y exteriores
La fotografía muestra el Trabajo de pintura finalizado muros interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 8 :
10.2 sustitución de accesorios inodoro contrallave , tuvo de abasto y tanque)(la fotografía muestra baños ya con sus servicios al 100 %



Foto 9 :
14.1 mantenimiento a reposaderas
La fotografía muestra las reposaderas totalmente nuevas y reparado las caídas



Foto 10
14.5 Reparación de tapaderas de cajas
Esta fotografía muestra la elaboración de un muro para dar seguridad a la tapadera del deposito subterraneo de agua potable.



FOTO 11:
17.4 Sustitución de focos ahorradores
Esta fotografía muestra focos totalmente nuevos



foto 12
17.5 sustitución de plafoneras
plafoneras ya en uso al 100 % en el techo nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Arcely Maribel Cuxil Cruz
Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
Consejo Educativo
Colonia Las Golondrinas

Firma y Sello Director Centro Educativo
Aleyda Margarita Chura Albarez
Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
DIRECCION
Colonia Las Golondrinas

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle parque Infantil zona 3 colonia Golondrinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 13 :
17.11 Reparación de cableado eléctrico
Esta fotografía muestra el cableado eléctrico funcionando ya terminado



Foto 14:
17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios
Esta fotografía muestra el cambio de ducto eléctrico ya finalizado



Foto 15 :
18.2 Sustitución de depósito de agua 1100lt.
Esta fotografía muestra el depósito nuevo ya instalado en el lugar



Foto 16:
18.6 reparación de bomba de agua
Esta fotografía muestra la bomba ya funcionando



Foto 17:
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso
Esta fotografía muestra el portón ya instalado en la entrada principal del establecimiento.



Foto 18
19.7 Instalación de estructura portante de metal
Esta fotografía muestra el trabajo terminado de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
"PARQUE INFANTIL"
CONSEJO EDUCATIVO
COLONIA GOLONDRINAS
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Escuela Urbana Mixta
de Párvulos Parque Infantil
DIRECCIÓN
COLONIA GOLONDRINAS
Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle parque Infantil zona 3 colonia Golondrinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	13/12/2024




Foto 20 :
19.17 Inatallación de lavamanos
esta fotografia muestra el lavamanos ya instalado



Foto 21 :
20.2 sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.
Esta fotografia muestra la estufa rural completa ya finalizada con su respectiva chimenea en el techo



Foto 22 :
20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero
Esta fotografia muestra la pila de dos lavaderos de cemento ya instalada en el espacio de juegos .



Foto 23:
20. 11 sustitución de pila de cemento de un lavadero
Esta fotografia muestra la pila de un lavadero de cemento ya instalada en el espacio de cocina,



Foto 24 :
19.21 instalación de tubería para agua potable
En esta fotografia la flecha rojo marca el espacio que se reparo para poder colocar tuvo para ingresar agua a la cocina




Foto 25 :
19.22 Instalación de chorros
La fotografia muestra en los circulos rojos los chorros ya instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Artely Maribel Cúxil Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
"PARQUE INFANTIL"
CONSEJO EDUCATIVO
COLONIA GOLONDRINAS

Aleyda Margarita Chuga Albisures
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
DIRECCION
Colonia Golondrinas