

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla /	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce la Esperanza /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0011-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/12/2023 /
			
Foto1: Foto consultor, directora y OPF		Foto 2: Escuela	
			
Foto 3: Baños sin sistema de drenaje		Foto 4: Baños	
			
Foto 5: Mingitorio sin sistema de drenaje		Foto 6: Pileta para lavamanos	

Firma

Firma y sello del



Firma

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/12/2023



Foto7: Area de cocina actual.




Foto 8: Foto area que se utilizara para cocina



Foto 9: Porton de ingreso



Foto 10: Paredes de aulas en pasillo





Foto 11: Muro perimetral



Foto 12: Muro perimetral

Firma y sello del Representante del Consejo Educativo de la OPF




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO