




REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Demolición de muro existente		 Foto 4: Excavación para cimiento corrido de muro	
 Foto 5: Cambio de inodoros		 Foto 6: Cambio de inodoros	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF




[Firma]
Firma, Sello, No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CRUCE LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024
 Foto 7: Elaboración de estufa ahorradora		 Foto 8: Elaboración de estufa ahorradora	
 Foto 9: Colocación de piso cerámico		 Foto 10: Colocación de piso cerámico	
 Foto 11: Colocación de monocapa e instalación de lámparas		 Foto 12: Colocación de monocapa	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694