

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION JORDANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Jordania salida al Jordan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Foto de aula




Foto 3: Techo en aula



Foto 4: Foto de techo donde existe filtracion de agua



Foto 5: Techo en mal estado




Foto 6: Techo en mal estado



Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION JORDANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Jordania salida al Jordan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023



Foto 7: Area de bodega actual



Foto 8: Foto de techo sobre aula en mal estado



Foto 9: Aula



Foto 10: Vista desde el segundo nivel a patio



Foto 11: Foto muro perimetral escuela




Foto 12: Bodega



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa