

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE COLONIA VISTA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0022-45	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: 1.1 Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 15.1 Reparación de muro perimetral de Block, 7.1 Sustitución de canal de metal




Foto 3: 3.2 Reparación de pañuelos



Foto 4: 3.3 Reparación de pañuelos



Foto 5: Reparación de pañuelos



Foto 6: 2.1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público