

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE COLONIA VISTA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0022-45	FECHA:	22/11/2024




Foto1: sustitución de láminas, por lámina troquelada azluzinic calibre 26



Foto 2: reparación de muro perimetral



Foto 3: reparación de pañuelos




Foto 4: reparación de pañuelos




Foto 5: reparación de pañuelos




Foto 6: mantenimiento de estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

